







洗面台箱組完了。



ミラー収納内部状況。

シェーバー等のコンセント常時  
差込用コードスペース切込。



カウンター下オープン状況。



ボウル下の開き戸の幅を  
出来るだけ狭くして、引出  
収納幅を確保している。



ウォールナット突板の横柵目合わせ状況です。





狭い空間での設備工事には少し大変な所がありました。W1870のスペースの中で引出を有効に使いたいとの要望でこのように仕上がりました。

Da・Monde 鈴木  
平成26年3月23日